

**ELE**ARKITEKTURA







OREKAREN ZAMA



**KURUTZIAGA**  
**IKASTOLA**  
DURANGO









ESTADO ACTUAL










# REHABILITACIÓN ENERGÉTICA




2.fasea/ Beirazko itxitura, isolamendua eta eguzki kontrola. haurtzaindegia handitzea


1.fasea/ egitura metaliko arina. Lehen hezkuntza handitzea.













① L1 LUCERNARIO CON HOJAS FIJAS Y HOJAS MOTORIZADAS. 1 UD  
 VIDRIO EXTERIOR DE 6mm, CONTROL SOLAR, BAJO EMISIVO. CÁMARA DE AIRE DE 14mm CON ARGÓN Y VIDRIO INTERIOR DE 5mm. BAJO EMISIVO.




② L2 LUCERNARIO CON HOJAS FIJAS Y VENTANAS MOTORIZADAS ① UD.  
 VIDRIO EXTERIOR DE 6mm, CONTROL SOLAR, BAJO EMISIVO. CÁMARA DE AIRE DE 14mm CON ARGÓN Y VIDRIO INTERIOR DE 5mm. BAJO EMISIVO.



③ L3 LUCERNARIO CON HOJAS FIJAS Y VENTANAS PRACTICABLES OSQLOBATENTES. 1 UD  
 VIDRIO EXTERIOR DE 6mm, CONTROL SOLAR, BAJO EMISIVO. CÁMARA DE AIRE DE 14mm CON ARGÓN Y VIDRIO INTERIOR 4+4mm. BAJO EMISIVO.





④ L4 LUCERNARIO CON HOJAS FIJAS Y VENTANAS MOTORIZADAS ① UD.  
 VIDRIO EXTERIOR DE 6mm, CONTROL SOLAR BAJO EMISIVO. CÁMARA DE AIRE DE 14mm CON ARGÓN Y VIDRIO INTERIOR DE 5mm, BAJO EMISIVO.




¡equilibrio a 95°






















# REHABILITACIÓN PROGRAMÁTICA























































*“hormak eraiki harresiak apurtzeko...”*



[www.elearkitektura.com](http://www.elearkitektura.com)

 [ele\\_arkitektura](https://www.instagram.com/ele_arkitektura)